

3-TD liaisons

Faire les schémas mécaniques des barres 1 à 6 dans leur plan xz



Les schémas mécaniques doivent être tracés à la règle, les liaisons sont correctement représentées, les sections, leur orientation et les portées sont indiquées.



