




→ Bureau chargement



→  « Pondérations »



Pondérations - pas: 1/2, NF EN 1990/NA Décembre 2011 H<1000m



R Pondérations - pas: 2/2, NF EN 1990/NA Décembre 2011 H<1000m

Sélectionner les combinaisons à créer:

Toutes

Cas

<input type="checkbox"/>	1*1.35 + 4*1.50 + 3*0.90 + 2*0.75	
<input checked="" type="checkbox"/>	1*1.35 + 4*1.50 + 3*0.90	
<input checked="" type="checkbox"/>	1*1.35 + 4*1.50 + 2*0.75	
<input checked="" type="checkbox"/>	1*1.35 + 4*1.50	ELU/4
<input checked="" type="checkbox"/>	1*1.35	ELU/5
<input type="checkbox"/>	1*1.00 + 4*1.50 + 3*0.90 + 2*0.75	ELU/6
<input checked="" type="checkbox"/>	1*1.00 + 4*1.50 + 3*0.90	ELU/7
<input checked="" type="checkbox"/>	1*1.00 + 4*1.50 + 2*0.75	ELU/8
<input checked="" type="checkbox"/>	1*1.00 + 4*1.50	ELU/9
<input checked="" type="checkbox"/>	1*1.00	ELU/10

< >

< Précédent Annuler Aide Générer

Dans le cas de plus de 3 actions variables, décocher les combinaisons avec 3 actions variables

6

5

7